

Capsule de sécurité

Perceuse à colonne

1. Porter des **lunettes de sécurité** pour se protéger contre les projections.
2. **Attacher ses cheveux** et **rouler ses manches** pour éviter qu'ils soient happés par le mécanisme.
3. **Ne pas porter de bracelets, colliers, bijoux,** etc.
4. Attention, risque de blessures graves ! **Fixer fermement les matériaux à la table à l'aide de serres** pour éviter qu'une pièce s'accroche à la mèche et se mette à tourner à grande vitesse.
5. **Ajuster la table de travail, régler la profondeur et nettoyer la surface de travail** avant de démarrer la perceuse.
6. **Utiliser une mèche bien aiguisée**, sans quoi des efforts non nécessaires pourraient faire casser la mèche et causer des blessures.
7. **Prendre son temps** de façon à bien penser à chacun de ses gestes.
8. **Respecter le périmètre de sécurité** tracé sur le sol. La proximité d'une autre personne pourrait déconcentrer l'utilisateur.
9. **Débrancher l'alimentation du secteur avant d'effectuer un changement de mèche.**



